

Goldbeschichtung auf Zink

Auch die Beschichtung direkt auf Zink ist einfach möglich.

Beim Einsatz von Weißbronze im Verhältnis von 3 Teile Bronze Mixer : 10 Teilen Kupfer, erhalten Sie einen exzellenten Untergrund für die weitere Beschichtung mit Silber oder Gold.

Benutzen Sie während des gesamten Prozesses kein Wasser oder sonstige Reinigungsmittel. Unsere Produkte wie „Ultra MPU“ oder „MPU Fein“ sind genau dafür entwickelt worden solche Schichten ohne den Einsatz von Wasser und anderen Polituren auszukommen.

1. Was Sie brauchen:

Gold, Alkalisches Kupfer, Bronze Mixer, Silber, Metall Prep Ultra, Pflegemittel, Kohleelektrode, Beschichtungsstift oder Nagellack bei kleinen Flächen.

Zum Bedecken von Flächen die nicht beschichtet werden sollen eignet sich Nagellack besonders gut, aber auch Isolierband oder unser Abdeckstift.

2. Oberflächenvorbehandlung:

Polieren des Zinks mit dem MPU (Ersetzt Cleanen und Aktivieren).

Abwischen mit Papiertuch oder auf Hochglanz bringen per Polierbock und Scheibe!

3. Beschichtung mit Weißbronze, Silber oder saurem Kupfer. Auch Bronze eignet sich sehr gut.

4. Goldbeschichtung ab 5 Volt

5. Finish:

Oberfläche mit Pflegemittel auf Hochglanz bringen